

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Метровагонмаш-Сервис"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Руднево" (111675, г. Москва, ул. Пехорская, д. 7, стр. 1)</i>					
<i>Пункт технического обслуживания подвижного состава</i>					
7. Слесарь по ремонту подвижного состава	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
8. Слесарь по ремонту подвижного состава	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
9. Слесарь по ремонту подвижного состава	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
10. Слесарь по ремонту подвижного состава	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
<i>Ремонтно-механическая служба</i>					
13. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
14. Слесарь по ремонту подвижного состава	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
<i>Служба по ремонту и обслуживанию электронного оборудования</i>					
17. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
18. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			

автоматики	дать режимы труда и отдыха	го процесса			
19. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
21. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственно-диспетчерский отдел					
Управление по работе с персоналом					
Отдел по расследованию нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава					
Отдел охраны труда и экологии					
Технический отдел					
Группа механики и пневматики					
Группа колесных пар					
Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Новогиреево" (111558, г. Москва, ул. Сталеваров, д. 5)					
Технический отдел					
Группа колесных пар					
Участок подъемных ремонтов сервисного центра по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Варшавское" (117556, г. Москва, ш. Варшавское, д. 95)					

32. Маляр	Химический: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение неблагоприятного воздействия химического фактора на рабочем месте			
<i>Технический отдел</i>					
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Свиблово" (129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 4)</i>	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
38. Фрезеровщик	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
<i>Участок подъемочных ремонтов сервисного центра по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Владыкино" (127273, г. Москва, Березовая аллея, д. 8)</i>					
39. Маляр	Химический: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение неблагоприятного воздействия химического фактора на рабочем месте			
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Выхино" (109542, г. Москва, Рязанский просп., 105)</i>					
<i>Ремонтно-механическая служба</i>	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
40. Слесарь по ремонту подвижного состава	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			

	дать режимы труда и отдыха	го процесса		
	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
41. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
42. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
Служба по ремонту и обслуживанию электронного оборудования				
43. Электромеханик	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса		

	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			
44. Электромеханик	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
45. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
46. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			

47. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	руши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
48. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	руши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
49. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	руши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
50. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	руши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		

	защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)					
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
51. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
			Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
			Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			
52. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
			Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
			Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			
53. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
			Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			

	дать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	го процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
54. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)			
55. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши) АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)			
<i>Отдел по расследованию нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава</i>				
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Солнцево" (119297 г. Москва, ул. Родниковая, д. 3)</i>				
<i>Ремонтно-механическая служба</i>				
58. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		

	защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)						
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
<i>Пункт технического обслуживания подвижного состава</i>							
59. Мастер	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте				
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
60. Мастер	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте				
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
61. Мастер	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте				
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
<i>Служба по ремонту и обслуживанию электронного оборудования</i>							
63. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пы-		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте				

Пункт технического обслуживания подвижного состава														
71. Мастер	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха		Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	
72. Мастер														
73. Мастер														
74. Мастер														
Ремонтно-механическая служба														
75. Мастер														

76. Мастер	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			
77. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
79. Токарь	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
<i>Служба по ремонту и обслуживанию электронного оборудования</i>					
80. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			
81. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			

82. Электромеханик	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p>	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
83. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p>	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
84. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p>	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
85. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пы-</p>	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		

	лезачитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
86. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезачитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
87. Электромеханик	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезачитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
88. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезачитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха		Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			

<p>вания подвижного состава</p> <p>95. Слесарь по ремонту подвижного состава</p>	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p>	<p>Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте</p>			
<p>96. Слесарь по ремонту подвижного состава</p>	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p>	<p>Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте</p>			
<p>Ремонтно-механическая служба</p> <p>98. Мастер</p>	<p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)</p>	<p>Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте</p>			
<p>99. Аккумуляторщик</p>	<p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p> <p>Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p>			
<p>100. Слесарь по ремонту подвижного состава</p>	<p>АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пы-</p>	<p>Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте</p>			

	лезачитный респиратор)				
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
101. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезачитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
102. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезачитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
103. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезачитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			

		Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
Служба по ремонту и обслуживанию электронного оборудования		АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
104. Электромеханик		Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
105. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики		АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
		Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Планерное" (123481, г. Москва, ул. Планерная, д. 9)					
Ремонтно-механическая служба					
106А. Мастер		Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		

108. Мастер				Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
				Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
109. Аккумуляторщик				Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
				<i>Пункт технического обслуживания подвижного состава</i>					
110. Мастер				Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте				
				Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
				<i>Служба по ремонту и обслуживанию электронного оборудования</i>					
111. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи				АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте				
				Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса				
112. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и				АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабо-				

устройств связи	применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	чем месте		
<i>Ремонтно-механическая служба</i>				
113. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
114. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
Участок подъемочных ремонтов сервисного центра по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Планерное"		Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
115. Маляр	Химический: В связи с вредными усло-	Снижение неблагоприятного		

	виями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	воздействия химического фактора на рабочем месте		
117. Мастер	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
118. Мастер	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
119. Мастер	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
120. Приемщик поездов	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
121. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса		

	дать режимы труда и отдыха	го процесса		
	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
122. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
123. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		
124. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор) Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте		

	защиты органов слуха (наушники, беруши)				
125. Слесарь по ремонту подвижного состава	АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия АПФД на рабочем месте			
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
	Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте			
126. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
127. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
128. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
129. Токарь	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
130. Фрезеровщик	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса			
131. Электрогазосварщик	Химический: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение неблагоприятного воздействия химического фактора на рабочем месте			
132. Электрогазосварщик	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Химический: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия химического фактора на рабочем месте			

133. Электромеханик	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха АПФД: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (пылезащитный респиратор)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса		
	Тяжесть: В связи с вредными условиями труда рекомендуется строго соблюдать режимы труда и отдыха Шум: В связи с вредными условиями труда необходимо строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса Снижение неблагоприятного воздействия шума на рабочем месте		
Технологический отдел				
Технический отдел				
Группа колесных пар				
Центральный офис (141009, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4)				
Управление информационных технологий				
Отдел по работе с заказчиком				
Дирекция по безопасности				
Группа экономической безопасности и внутреннего контроля				
Техническое управление				
Сервисная группа по обслуживанию колесных пар				
Направление технического сопровождения эксплуатации				
Технологический отдел				
Отдел инфраструктуры				
Производственно-диспетчерский отдел				
Дирекция по управлению персоналом и социальным вопросам				
Отдел развития персонала и кадрового делопроизводства				
Отдел труда и заработнойной				

плата. Группа нормирования технологических процессов				
Администрация				
Управление экономики и финансов				
Отдел системы менеджмента качества				
Юридическое управление				
Направление коммуникаций и социальной политики				
Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава				
Отдел по расследованию нарушений безопасности эксплуатации подвижного состава				
Отдел нормативно-технического регулирования и контроля за безопасной эксплуатацией подвижного состава				
Отдел технического аудита и инспекционного контроля безопасной эксплуатации				
Ситуационный центр				

Дата составления: 13.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Никитенко Александр Павлович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

18.06.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)

Литвинов Денис Андреевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

18.06.2021

Директор по производству

(должность)

Антонов Алексей Станиславович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

18.06.2021

Директор по эксплуатации

(должность)

Зубков Александр Викторович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

18.06.2021

Директор по персоналу и социальным вопросам

Борисов Павел Игоревич

18.06.2021

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Начальник отдела охраны труда и эко- ЛОГИИ (должность)		Куликова Ксения Олеговна (Ф.И.О.)	28.06.2021 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации работников ООО "Метро- вагонмаш-Сервис" (должность)		Згирко Екатерина Сергеевна (Ф.И.О.)	28.06.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
5632		Индюкова Екатерина Викторовна (Ф.И.О.)	13.05.2021 (дата)